

tascam GRD-84

故障内容 カセット扉が異常（カセットを入れられない）、VRのガリ、ドルビーHXPROランプが付かない（録音時）テープスピードの異常（ピッチコントロール）

修理内容 メカブロック調整、HEADなどのテープ走行部清掃、ドルビーHXPROランプ交換、ピッチコントロールの調整、VRの接点改善、動作確認

メカブロックの調整をする（停止位置など）



テープスピードの調整、HEADの清掃、ドルビーランプの交換をする





メーター照明の確認、録音とアウトプットVRのガリの改善をする



録音、再生確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。