

ROLAND JC-120

故障内容 ボリュームガリ、コーラスの掛かり具合が異常（セレクタースイッチを操作するとノイズが出る）、エフェクト基板を叩くとノイズが出る。

修理内容 エフェクト基板のはんだ修正、劣化コンデンサーの交換、CH2側のアンプ基板のはんだ修正（ディストーションを操作するとノイズが出る）

基板を外して裏側を診断する。



CH 2 側のVRのはんだが割れている




エフェクト側のVRのはんだも割れている



コンデンサーの液漏れによりはんだが浸食されて導通していない




はんだ修正や劣化したコンデンサーを交換する



腐食したコンデンサー



エフェクト基板で5か所異常ありで交換。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。