

TRIO KA-990

故障内容 音が出ない

修理内容 オペレーションランプ交換 (LED) フォノ回路修理不可のためバイパス (ICからノイズが乗るので取り外す)、インプットセレクター基盤のはんだ修正と接点改善、ミュートスイッチの接点改善、パワーアンプ基盤のはんだ修正、BIAS調整、DC調整

※フォノは外部イコライザーアンプ使用かCDなどの接続は可能です。

莫大なノイズの発生するIC（フォノ用）はカスタマイズICなので代替も無くノイズが影響するので安全のため外す



インプットセレクター基盤の接点改善とはんだ修正をする





ミュートスイッチも同様に処理する




電源ランプ（オペレーションランプ）切れのため交換（LED）する



パワーアンプ基盤のはんだ異常箇所



はんだの修正をする



DC調整をする





BIAS調整もする




動作確認をする 100W+100W 8 Ω 1KHz





左右とも問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。