

マッキントッシュ MC60 (2台)

修理内容 真空管取り付け BIAS確認 動作確認

※以前に修理歴がありコンデンサーなどは交換されています。



真空管を取り付けてBIAS値を確認する（自己BIAS方式）



サイン波を入力し最大負荷で確認をする (50W 8 Ω 1KHz)




もう一台も同様にBIASを確認する



動作確認をする（最大負荷）





弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。