


Softone Model 1-300B

故障内容 片側の音が再生されない、PLAY時音が出ない（これはソースとテーププレイの切替スイッチで紛らわしいですが動作はOKでした）

修理内容 パターン断線、配線で修理、BIAS調整、動作確認

配線で切れてしまった箇所を補修してBIASを調整する




出力確認をする



最大8W程度?? 8Ω負荷 1KHz



波形も左右とも問題ありません。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。