


MESA/BOOGIE Caliber 50

故障内容 プレゼンスが効かない、ガリなど


修理内容 プレゼンスはマスターボリュームと連動なので、マスターボリュームを絞った時は効果が少ない（設計上の仕様）

BIASが下がらないためフィルムコンデンサーを交換（他、ガリの原因）、リバーブの配線修理（アース断線）

作業前、リバーブの配線が断線している、BIASも異常に高い



コンデンサーや配線を修理する



BIASを確認する（自己BIASのため調整はありません）




パワーアンプ部の診断をする



最大40W (117V仕様ため)



波形に問題ありません（リターン入力、1kHz 40W 8Ω負荷）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。