

Pioneer Exclusive C5 コントロールアンプ

故障内容 接続すると異音がする（動作確認時に異音を確認、出力に異常がありました。）

修理内容 プリ接続の電源回路修理（メインブロックコンデンサー交換2か所、ショートキーダイオード交換）、DC調整、動作確認

※通電初動時にボリュームを動かすと少々ガリが出る事があります。接点型のアッテネータースイッチで出力段の結合コンデンサーの容量が大きいためです。

プリ部や出力段などを調べましたが原因は電源部。



ダイオードの異常で電圧が低いので交換する（ショットキーバリアダイオード8本）



電源コンデンサーも交換（分圧異常のため）



交換ダイオード部分



DCバランスを調整する



CDやフォノなどのアンプの動作は問題ありませんでした。

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。