

ALTEC 1593B (モノラルパワーアンプ ペア)

修理内容 1台のボリュームが下がりきらない(音漏れする)

修理内容 オーディオ用高精度ボリュームに交換する(合わせるため2台)

不良側、ボリュームを交換する



インピーダンス整合のため抵抗も取付（合計15.5Kオーム）



反対側も同様に交換する



動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。