

マランツ PM-54D

故障内容 片側の出音が下がらない（ボリュームが効かない）

修理内容 メインボリューム交換（ラウドネス付き特殊な物なのでラウドネスは効きませんが正常ではありません） トーン回路ボリューム交換（BASS トレブルが片側動作しないため）

メインボリュームを取り出す、片側は導通していない



トーン回路のボリュームも片側が導通していない



特殊タイプなので配線にて対応する（メインボリュームはラウドネス付きですが、入手出来ないので抵抗で対処しています）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。