

LUXMAN 60

故障箇所

BIAS下がらない（片側）

修理内容

劣化コンデンサー交換、BIAS調整、バランス調整

