

YAMAHA A-2000A

故障箇所

スピーカー基盤改造のためGNDに接触、パワーアンプ基盤が故障、各操作部分のがり

修理内容

スピーカー基盤修理（端子配線交換、新規ターミナルブラケット製作）

リレー研摩2か所


ラウドネス、トーンダイレクトスイッチの加里修正、バランスポットのはんだ補修

トーンコントロールの加里取りとはんだ修正。


パワーアンプ基盤、ショートのため初段TR修理、他はんだ不良修理

BIAS調整、DC調整、フォノMM/MC確認


◆ トーン、ラウドネス修理時




◆異常修理のためGNDに接触ショート



◆裏側はんだ異常



スピーカー端子ターミナル部分の製作



◆リレー修理、スピーカー配線の取付



スピーカー基盤取付時（シャーシとの隙間も良好）

