

アキュフェーズ

T-105

故障箇所

特に動作、内部の様子に問題ありません。

作業内容

内部点検 コンデンサーの液漏れ等、

メモリーバックアップ用電池の移設箇所劣化なし

