

LUXMAN L505S

修理内容

アンプ落下のためRCA基盤破損 CD等音が出ない

修理内容


RCA基盤補修（基盤割れている個所の断絶している場所を配線作業）はんだ修正

スピーカーリレー接点清掃 アンプBIAS確認、DC漏れ確認、底板清掃


修理前の状況確認



RCA基盤の割れてしまっている箇所



RCA基盤の修復中



スピーカーリレーの清掃



CD入力確認中 復元後の背面の状態



