

マランツ PM8005

故障内容

スピーカーリレーの接点異常のため新品のリレーに交換

動作確認、DC漏れ確認

動作確認中



交換前の中華リレー



オムロン製のリレーに交換

