

YAMAHA CA-1000-3


故障箇所

inputセクターがきかない、回ってしまう。

修理内容

セクター用の継手の外れ、動作確認

内部の継手の状況



接続

