

BOSE 4702III

修理内容

スピーカーリレー新品に交換2か所

フロントパネル電球LED化（2個切れていたため）

パネル洗浄、シャーシ洗浄、動作確認

パネル洗浄



点灯時




内部LED化





スピーカーリレー交換2個（新品実装）



交換品は左の黒リレー



底板洗浄前



洗淨後



上板洗净前



洗净後

