

マッキントッシュ MCD7005

故障箇所

トレイ開閉用メカ、ゴムベルト劣化

修理内容

ゴム（強化版）交換、ギヤの給油、動作確認

交換前のゴム



交換後（ワンランク上の物へ）

