

LUXKIT A-2500


故障箇所

真空管BIASが調整効かない(片側オーバーしている)

修理内容

コンデンサー交換4か所、BIAS調整、バランス調整

作業前の状態



交換後、BIASとバランス調整



