

DENON POA-2200

故障内容

電源投入時やスピーカー切替時に出力がとても不安定になる。

急に片側の音が出なくなったり、いきなり出たりする。


修理内容

スピーカーリレー交換2か所、入力基盤のはんだ補強、DC漏れ確認、BIAS確認と調整


セレクター切り替え動作確認(ノーマルモード、ダイレクト)

プロテクト作動確認(スピーカーA/B)

開腹、内部の確認と点検(リレー、左右のinput基盤)



スピーカーリレー交換(中央部2個)



DCとBIAS調整と確認



ロードテスト

