

Accuohase C-200X

故障内容

セクター操作時に音が不安定、トーン操作時に音が不安定

修理内容


セクタースイッチ部分の分解清掃、トーン回路接点清掃、はんだ修正

動作確認

セクタースイッチ部の接点清掃（奥の5連スイッチ）



各アンプユニットの状況の確認と接点の清掃



コネクタ部分のはんだ修正



リアパネルの清掃





測定確認



