

アキュフェーズ P-300X

故障内容

セレクター操作時に音が不安定になる、急に大きな音が出たりする。

故障内容


スピーカーリレーA/Bとフロント用の接点異常のため接点清掃、DCバランス調整、BIAS調整、動作確認（スピーカーA/B/F）レベルなど。

ロードテスト150W

リレー、全清掃



接点の清掃



シャーシ裏側の埃取り





150W出力確認



各周波数で測定 (100Hz 400HZ 1KH z 4KH z 10KH z 16KH z )

