

SANSUI TU-666

故障内容

ミュートしない（スイッチを入れても反応がない）


修理内容

F Mミュート感度調整、動作確認

※ミュート機能はF M受信時に放送が無い所でザーと言うノイズが出ないようにする為の機能でAM受信時や普通にF M放送局を受信している場合は動作しない。

パーソナル無線のスケルチと同じ働きをする。

回路解析、V R調整



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>