

マランツ MODEL510M

故障箇所

FUSEホルダーの頭紛失。

修理内容

FUSEホルダー交換、FUSE込み

FUSEホルダーの交換



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>