

BOSE AW-1

故障内容


テープ再生出来ない

修理内容


メカブロック分解、劣化グリース除去、グリース塗り

動作確認


修理前のメカの状況（再生してもHEADが上がってこない）




テープメカ下側の基盤の状況（特に問題はありません）




メカ分解開始、劣化グリースが黄ばんでいる



清掃後の状況



テープの走行試験



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>