

DENON PRA-1100

故障内容

片側が鳴らない

修理内容

TAPE/モニター切替スイッチの接触不良改善、オペレーションスイッチ（ミュート??の接触不良改善）RCAジャックのはんだ修正、動作確認（測定込み）


基盤の状況確認



RCA部分のはんだ盛り



出力確認（最大時. 1KH z）





弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>