

Macintosh c29/MC2205

故障内容

片側のチャンネルの音が出なくなる場合がある。

修理内容

プリアンプinputセクターの接点清掃、ステレオモードスイッチ接点清掃（念のため）、アウットプットリレー接点清掃、動作確認、パワーアンプ接続確認（マッキントッシュMC2205、他アンプ


セクタースイッチの汚れ具合




清掃後の状況




ステレオモードスイッチの状況



清掃後



アウトプットリレーの接点清掃



単体での試験



パワーアンプに接続しての確認



他の機種での確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>