

YAMAHA B2


故障内容

落下によるスピーカー端子破損、パワースイッチ外れなど

修理内容

スピーカー端子加工取り付け（代替品）スピーカーリレー清掃、電源スイッチ修理、DC漏れ確認、BIAS確認、VRガリ取り、動作確認

落下による破損状況



スピーカー端子取り付け部分の加工



端子加工中



加工後、ポットのガリ取り、DC及びBIASを確認して終了



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>