

AGI MODEL511

故障内容 フォノのノイズ、TAPE2入力時に不安定

修理内容 フォノ回路修理（劣化コンデンサー交換、はんだクラック修理）ハイゲイン
アンプ修理、インプットスイッチの接点清掃、動作確認

フォノ回路の劣化コンデンサー交換




はんだクラック修理など



TAPE2入力時の確認




400Hz 最大10V出力を確認



フォノ入力時



最大15V出力確認 (1Khz)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>