

PIONEER MDJ-400

故障内容 電源入らない

修理内容 メインFUSE交換

取りついていたFUSEは切れてしまっていました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>