


カウンターポイント SA-3.1

故障内容 片側の音が出ない、フォノ全く音が出ない

修理内容 電源レギュレーター交換、フォノ回路故障コンデンサー交換、ハイゲインアンプの故障コンデンサー交換、ヒーター電源変更、抵抗確認、トランス発熱確認、動作確認、前ユーザー改造の電源コンデンサーの固定強化及び配線の絶縁（感電防止）

故障してしまったコンデンサーを交換し電源レギュレーターユニットも交換



前ユーザーの改造してあるコンデンサーは固定強化と絶縁処理をしました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>