


マッキントッシュ MVP-861


故障内容 電源が入らない

修理内容 電源回路修理、トレー開閉メカ修理、動作確認

ゴム切れでトレー開閉せず。



ゴムを製作（バンコード製）交換



DVD再生確認（再生できる物と出来ないのがあり、ピックアップのレーザー出力が弱くなってしまっており心臓部の部品の寿命です）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>