

SONY 555ESJ

故障内容 CD読み込まない、EJECT時にCDが高速回転で飛んでくる！

修理内容 CDメカ分解、スピンドルモーターの腐食部分の除去、トレイ開閉ベルトの掃除、ピックアップ掃除、動作確認


メカ裏側サーボ基盤の様子



メカ分解しスピンドルモーターを分解、腐食箇所を除去前



腐食除去し組み立て



ピックアップとトレイ開閉ベルトの清掃をして再生確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>