


故障内容 落下事故品

修理内容 落下のためにCDメカ（トレイ開閉）部分の外れ修理、サーボ基盤脱落、配線修理、電源回路のコネクター接合部の配線外れ、ピックアップ清掃、フロントパネル分解し表示部の接着（パネル分解するための作業あり）動作確認

トレイとCDメカ部分の衝撃により損傷、底板部分のサーボ回路損傷、トランス接合部分の配線の外れなど衝撃による異常が多数。



全作業終了後の再生確認時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>