


SANSUI AU-707X


故障内容 スピーカーA時に左側の音が出ない、フロントスイッチのガリ

修理内容 スピーカー基盤の修理、フロントスイッチはミニスイッチで代替品もなく修理不能、DC漏れ確認、BIAS確認、動作確認


※当方でガリのため操作したら引っかかりに不具合が発生（内部部品の劣化）



スピーカー基盤のはんだ劣化



分解作業、リレーは新品が付いているようで大丈夫でした。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>