


ALPINE/LUXMAN. LV-105


故障内容 左側の音が出ない、音が不安定

修理内容 スピーカーリレー交換、インプットセクターのガリ取り、トーンモードセクターのガリ取り、テープモニターのガリ取り（分解不能スイッチのため接点の改善のみ）BIAS調整、動作確認

インプットセクター基盤のスイッチ類のガリ取り



中国製の安価なリレーが付いていましたが密閉式リレーのため交換しました。



オムロン製のリレーに交換後、強度の問題もあるので樹脂で固定



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>