

SANSUI AU-α 907XR

故障内容 左側の音が出ない

修理内容 スピーカーリレーの接点清掃、DC漏れ確認、BIAS確認、動作確認

アンプ分解（はんだ配線取り外し作業あり）原因のスピーカー基盤取り出し



リレー部分を取り出して接点を清掃し機能回復



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>