


YAMAHA CA-2000


故障内容 トーンスイッチのガリ

修理内容 トーンスイッチの接点清掃、インプットセレクターの接点清掃、A級動作切替スイッチの接点清掃、BIAS確認 (A+B) DC漏れ確認、動作確認


基盤の状況は腐食もなくとても綺麗です。



電源回路の確認、特に問題はありませんでした。



パワーアンプの状況も特に問題はありませんでした。



インプットセレクター及びトーンセレクターの接点清掃と点検



外装もとても綺麗でメーターの状況もOKです。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>