

メーカー不明真空管アンプ（自作品）

故障内容 真空管破損

修理内容 真空管取付、BIAS確認、動作確認

全真空管取付、BIAS確認（ほぼ合っている）






10W+10Wが最大 (8Ω)



最大出力時の1KHzの波形（左右の状況です）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>