


NEC A700


故障内容 バランスVRガリ トーンの効きが弱い

修理内容 BASS用VR交換、バランスVR交換、トーン基盤のはんだ修正、出力確認、動作確認


修理前、50Hz入力時、左右でトーンの効きが違う




10kHz 入力時、トーンの効きが反転




315Hz時のトーンの効きの相違




トーン基盤の修理とVR交換（ガリが取れないのでBASSとバランスも交換しました）




10KH z 時トーン最小の状態と波形




10KH z 時 トーン最大の波形



50Hz時の最小の波形



50Hzのトーン最大の波形



VR2個交換しました。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>