


YAMAHA C-2

故障内容 VRとバランス、トーンにガリ、インプットセクターが機能していない

修理内容 フォノ回路修理（ユニット左右）、インプットセクター分解清掃、VRガリ取り（トーン、VR、バランス）ミュートスイッチのガリ取り、メイン基盤のはんだ修正

フォノイコライザー回路取り外し修理



セレクトースイッチの分解清掃



フォノイコライザーのはんだ修理（ノイズ発生と電位が異常のため）



他の基盤上のはんだ不良の修理



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>