


PIONEER DVA-757A

故障内容 トレイが勝手に閉まってしまう。

修理内容 トレイ位置の検出スイッチの接点清掃

メカニズム分解、内部の検出スイッチの清掃



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>