


Marshall Artist 3203

故障内容 BIASなど動作確認

修理内容 BIAS調整（固定式、抵抗不良で交換） ガリ取り、動作確認 8 Ω 30W


BIAS抵抗交換のため分解



不良抵抗交換



BIAS値左



右の数値



30W出力確認



歪み側確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>