


マランツ SM-9

故障内容 サブスピーカー1/2が出音しない

修理内容 サブスピーカースイッチの接点清掃、VRガリ取り、動作確認

内部確認、スイッチとVRに不具合あり





動作確認（メーター、照明も良好）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>