

ダイナコ MK3 (K T88)

故障内容 A電源入らない B音出ない

修理内容 劣化コンデンサー交換、B I A S 調整、動作確認

2台同時に作業





劣化部品の交換（フィルムコンデンサー 6 個、電解コンデンサー 2 個）





B I A S 調整



最大時の波形 (50W 8Ω) A側



最大時の波形 B側 50W 8Ω 1KHz



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>