

ADA MP1

故障内容 グロメット壊れている

修理内容 グロメット加工取付、配線の修理、動作確認

穴が合わないので加工中



配線も前ユーザーのビニールテープ固定だったのでやり直し



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>