

## MACINTOSH C32


故障内容 ヘッドホン端子ノイズ、（依頼にはありませんでしたがイコライザー時に低音が効かない（30Hz）、左右のバランスがおかしい

修理内容 モニターアンプ回路修理（はんだ不良など）EQ回路修理（TR交換、劣化コンデンサー交換など）電源にコンデンサー追加（気休め程度）

モニターアンプ回路修理中



EQ回路、トランジスターを変えたが低音が不安定



コンデンサーの容量抜けのため交換



照明用電球の確認、全点灯OK



電源用コンデンサーが劣化していますが、オリジナルの物を交換すると音質に影響があるため、気休めで追加



パワーアンプで出力を確認、操作や音に問題がない事を確認



モニターアンプの出力はヘッドホンで確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>