

PEAVEY 5150 II

故障内容 音が出ない

修理内容 プリ真空管 6 本（新品）取付、パワー段 B I A S 調整、動作確認

プリ真空管取付



パワー段BIAS調整




組み上げテスト中




100W負荷テスト 8 Ω 1000Hz



100W時の出力波形



10Wでの慣らし運転中。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>