

KENWOOD KA-1100

故障内容 TAPEの音が不安定、ダイレクト意外に片側の音が出ない

修理内容 フロント基盤修理（はんだ不良）VRと操作スイッチ類のガリ取り

BIAS調整 パネル（分解作業あり）

不具合診断中



フロント基盤に異常あり、修理開始



BIAS調整など最終段階



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>