


NOBSOUND MS-10D

故障内容 音が出ない

修理内容 リレー回路修理

パワーアンプのリレー延滞回路に不具合あり、修理



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>