


MARANTZ PM-44SE


故障内容 左側の音が出ない

修理内容 メインアンプ基盤のはんだ補修

ドライバー用電源回路のTRにはんだ浮きあり



はんだ補修（ファイナル、ドライバー段、電源など）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>